

Folgende Änderungen wurden durchgeführt:

Es besteht jetzt die Möglichkeit einen List & Label Schweißnahtbericht für mehrere Isometrien aus dem tabellarischen Schweißnahtformular zu drucken.

The screenshot displays the Pipebuilder software interface. At the top, a title bar reads "MI-Musterauftrag Importdaten-TVHAnlage1-TLHTeilanlage1-ISOA01-20030-16RS1-A001-80 Bl. 1 Rev. 1/2". Below this is a large table with columns: Nr, Inde, WPS, SWFW, Typ, <MCo, Ben1, Wer1, DN1, DA1, WD1, <MC, Ben2, Wer2, DN2, WD2, DA2, Datum, StNr1. The table contains 21 rows of data, including entries for V-Flansch PN 16, Rohr nl, and Rohrbogen 90° (>45°) nl. Below the table, there are two sections for "Bauteil 1" and "Bauteil 2", each with input fields for MCode, Ben, DN, DA, WD, Wer, Charge, and Zeugnis. To the right of these sections is a "Filter" panel with checkboxes for "Werkstatt (SW)", "Baustelle (FW)", "geschweißte", and "nicht geschweißte". At the bottom, a toolbar contains various icons, including a printer icon circled in red. The status bar at the very bottom shows "F2 - ISO wechseln F6 - gewählte Naht duplizieren, Bauteil1 = Bauteil2 F7 - gewählte Naht duplizieren".

Zuvor sind die Isometrien über "Isometrien->ISO Verwaltung Termine und Materialstatus" zu wählen.