

Bitte benutzen Sie die Programmversion zusammen mit DB-Release 2.199  
Folgende Änderungen wurden durchgeführt :

## 1. Textpositionen in der Schweißnahterfassung für die erweiterte Dokumentation (für die Erstellung von Rohrbüchern)

### Vorraussetzungen:

- ein Nahtindex mit der Bezeichnung „Text“ und der Kurzbezeichnung „T“
- ein Nahttyp mit der Bezeichnung „Text“ der Kurzbezeichnung „T“

Für bisherige Berichte müssen der Nahtindex und der Nahttyp von Textpositionen ausgeblendet werden. (jeweilige Filtereinstellungen)

Berichte, welche Textpositionen ordnungsgemäß anzeigen können, können durch das neue System der nutzerspezifischen Berichte angefordert und angepasst werden (List & Label Reportgenerator).

(die neuen nutzerspezifischen Berichte sind nur über die Software „RCS PipeBuilder .Net-Erweiterungen“ aufrufbar)

In den Standardberichten des PipeBuilders werden Textpositionen in Schweißnähten nicht unterstützt.

## 2. flexible Felder in der Schweißnahterfassung für die erweiterte Dokumentation

In der tabellarischen Schweißnahterfassung können über den Reiter „Erweitert“ 4 neue flexible Erfassungsfelder genutzt werden. Diese sind nicht mit den Feldern für flexible Prüfungen zu verwechseln.

Um Erfassungen vornehmen zu können, müssen die Überschriften konfiguriert sein.  
Konfiguration der Überschriften:

Auftragsinformationen -> Schweissnahtdoku -> unterer Bereich

The screenshot shows the 'Auftragsinformationen' (Order Information) window with the 'flexible Felder Bez' (flexible fields) tab selected. The interface is divided into several sections:

- Verwendete Prüf- und Arbeitsprotokolle im Drucklayout der Schweißnahtdokumentation:** A list of protocols (Protokoll1 to Protokoll8) with dropdown menus. The first dropdown is set to 'WBH'. To the right, a table titled 'alternative Überschriften im Report' lists codes and their corresponding AU values: DS (AU1), US (AU2), OFR (AU3), H (AU4), VER (AU5), WBH (Test), VW (AU7), DP (AU8), and VT (AU9).
- flexible Prüfungen:** Four sections labeled 'Flexibel 1' through 'Flexibel 4'. Each section contains three input fields: 'Bezeichnung im Formular', 'Bezeichnung auf Reports (deutsch)', and 'Bezeichnung auf Reports (english)'. For example, Flexibel 1 has values KV, AUF1, and KVE.
- Zusätzliche Informationen zur Schweißnahterfassung (siehe Register "Erweitert" im Formular Schweißnahterfassung):** Four sections labeled 'flexible Erfassung 1' through 'flexible Erfassung 4'. Each section contains two input fields: 'Bezeichnung im Formular' and 'Bezeichnung auf Reports (deutsch)'. An arrow points from this section to the 'flexible Erfassung 1' fields, which contain the value 'WBH'.

At the bottom right, there is a small icon with a plus sign and a minus sign.

**3. *Korrektur in der automatischen Generierung von Spools (Status) und deren Reservierung***

Es wurde ein Fehler behoben, der beim Generieren von Spools (Stückliste) keinen Status setzte.

Durch den Fehler war weder eine Bedarfsanforderung noch eine Reservierung dieser Positionen möglich.

Vorhandene generierte Spools können nun trotz fehlerhaftem Status angefordert und reserviert werden.

**4. *erweiterte Abfrage beim Löschen von Stücklistenpositionen***

Beim Versuch eine Stücklistenposition mit Status 3 oder höher zu entfernen, wird eine weitere Warnmeldung mit Bestätigungsanforderung ausgegeben.

**5. *Ausgabe von Fehlermeldungen beim Rohrklassenimport***

Für die Überprüfungen beim Übertragen der Rohrklassen in die Zwischentabelle über die Schaltfläche „Ausführen“ werden nun bessere Meldungen ausgegeben.

**6. *Erscheinen der Maske „Auftrag wählen“ beim Start***

Beim Starten des Programms erscheint sofort die Maske zum Wählen eines Auftrags. Das Programm wird nicht durch den Abbruch der Auswahl beendet.